

Sıcak Teşhir Bekletme

Teknik Bilgi Formu

Güncelleme: 2026-10-13

Sıcak Teşhir Bekletme, açık ön yüzü ve katlı sıcak servis raflarıyla ürünlerin sıcaklığını koruyarak sergilenmesini ve servise hazır tutulmasını sağlar.



Sıcak Teşhir Bekletme

Elektrikli

OTX SICTESY100

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1000x700x1600
BRÜT AĞIRLIK (kg)	138
AMBALAJ HACMİ (m³)	1.50
ISIL GÜÇ / ENERJİ	1.5KW/220V

OTX SICTESY 140

Enerji	Elektrikli
ÖLÇÜLER	1400x700x1600
BRÜT AĞIRLIK (kg)	190
AMBALAJ HACMİ (m³)	2.00
ISIL GÜÇ / ENERJİ	2KW/220V